

橋梁下部撤去工事

実施日： 令和4年4月28日

KYUKAN Lady's セーフティ レポート

工事名	福岡208号 浦島橋下部工(P5・P6) 撤去外工事
発注者名	九州地方整備局 福岡国道事務所
担当者	現場代理人：江頭 拓磨 監理技術者：田嶋 好文
工事場所	福岡県みやま市高田町徳島地先～柳川大和町中島地先
工事内容	橋梁下部工撤去


工 期： 令和3年9月2日から令和4年6月15日

工事概要： 下部工撤去工事

【現場位置図】



国道208号線の高田町徳島から
大和町中島にかけていた旧橋の
土台（橋脚）を撤去する工事です！！



【当日の作業内容】

- ・ 支持杭引抜
- ・ シルトフェンス撤去

【作業状況】



【進捗率】

- ・ 計画 96%
- ・ 実施 96%


【使用機械】

- ・ 100tクローラクレーン
- ・ 90tクローラクレーン



結果報告

【現場事務所】



コロナ感染予防の為、
体温チェック表がありました！
事務所出入口にあり、
誰が見てもチェックしやすく
感染予防対策がしっかりされて
いました♡



机の上に熱中症対策応急処理セットが
すでに用意されていました。
4月とは思えなおほど暑い日があるので、
素早い気の利いた対策が

素晴らしいと思います！




緊急連絡先や病院の位置図も分かりやすいところに
張ってありました。



机の上が少し乱れています。
忙しいかと思いますが
5s推進してください！！




男性トイレと女性トイレが分かりやすく
表示ありました！！
中も綺麗に清掃されていました★



結果報告

【現場】





現場の分かりやすいところに
玉掛ワイヤーロープの簡易点検表がありました。
が、ワイヤーを見ると破損していました。
危ないのですぐに処分しましょう！！



これだけでは危険！！！！！！
対策しましょう！！



一部フェンスが取れていたので
すぐになおしましょう！



忙しい中、社内安全パトロールに
ご対応していただきありがとうございました。
現場も狭くコロナ対策をしつつ、
熱中症対策や安全および衛生面を考えて
作業するのは大変なことと思いますが、
残り約2ヶ月無事故、無災害で頑張りましょう！！

ご安全に♡

